

Herbol – Kunststoff-Siegel

Popis výrobku:

Herbol – Kunststoff-Siegel je jednozložkový, bezfarebný lak na drevo pre vnútorné a vonkajšie použitie, pre vonkajšie použitie len pri nepriamom pôsobení poveternostných vplyvov alebo ako dodatočný náter už farebne natretých objemovo stálych stavebných dielov. Výsledný vzhľad je vysoko lesklý, hodvábné lesklý alebo matný. Základnou zložkou výrobku je uretán-alkyd, ktorý zaručuje veľmi kvalitnú povrchovú úpravu dreva. Zachováva vnútornú pružnosť, pritom je odolný proti mechanickému namáhaniu. Je vhodný pre povrchovú úpravu parkiet, sedacieho nábytku, dosiek stolov a pod.

Upozornenie:

Kunststoff-Siegel neodporúčame používať na úpravu povrchov prichádzajúcich do priameho styku s požívatinami a pitnou vodou, k náterom detského nábytku a hračiek.

Upozornenie:

bezfarebné a transparentné nátery neposkytujú žiadnu ochranu proti UV žiareniu.

Hustota:

cca 0,89 kg/liter

Základné pojivo:

Uretán-alkyd

Farebný odtieň:

bezfarebný

Aplikačné údaje:

Spôsob nanášania:

štetcom alebo striekaním (tiež airless)

Teplota pri nanášaní:

minimálne +5°C pre podklad aj vzduch, pri nanášaní aj počas schnutia

Údaje pre striekanie:

Zariadenie	Nízkotlakové	Vysokotlakové	Airless
Tlak	-	0,30 - 0,35 Mpa	16 MPa
Veľkosť trysky	1,2 - 1,5 mm	1,0 - 1,2 mm	0,228 - 0,28 mm
Počet krížových nástrekov	2	1	1

Údaje pre riedenie:

Riedenie pre:	Viskozita (DIN/4 - Becher)	Prídavok %
Natieranie	orig. konzistencia	podľa potreby
Nízkotlakové striekanie	cca 30s	cca 5%
Vysokotlakové striekanie	cca 30s	cca 5%
Airless	orig. konzistencia	podľa potreby

Spotreba:

Spotreba: pri natieraní cca 60 – 80 ml/m²
pri striekaní cca 70 – 90 ml/m²

Doba schnutia:

(pri 23°C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu)
proti prachu za cca 1 – 2 hodiny
nelepivý za cca 3 – 4 hodiny
pretierateľný za 8 hodín
celkom suchý za 12 hodín
zaťažiteľný za 1 – 2 dni

Riedidlo:

Herbol V40

Stupeň lesku:

vysoký lesk, hodvábný lesk, mat

Balenie:

0,375 L, 0,75 L, 2,5 L,

Doba skladovania:

cca 2 roky v dobre uzatvorenom originálnom balení, v chlade a suchu

Pigmenty:

vysoký lesk – žiadne pigmenty
hodvábný lesk a mat – silikáty

Čistenie náradia:

riedidlom Herbol V40 alebo technickým benzínom

Bezpečnostné opatrenia:

Horľavý R10.

Skladujte mimo dosah detí. Počas nanášania a schnutia zabezpečte dôkladné vetranie. Pri striekaní nevdychujte vzniknuté výpary. Pri nedostatočnom vetraní použite ochranné dýchacie prostriedky.

Likvidácia odpadu:

Obal so zvyškami farby odovzdajte v zberni nebezpečného odpadu! Čistý obal odložte v systéme triedeného odpadu.!

Pracovný postup:

Pracovný postup:

Všetky náterové vrstvy a potrebné prípravné práce musia byť navrhnuté až po dôkladnom posúdení objektu to znamená, že použitá technológia musí zodpovedať stavu a požiadavkám objektu, na ktorom má byť náter použitý.

Prvotný náter v interiéri:**Príprava podkladu:**

Podkladové plochy musia byť čisté a zbavené škodlivých látok. **Prípravné práce:**

Podklad odmastite a obrúste. Živicové a tropické drevo omyte nitroriedidlom.

Základný náter:

1x Herbol – Kunststoff – Siegel

Medzináter:

1x Herbol – Kunststoff – Siegel

Konečný náter:

1x Herbol – Kunststoff – Siegel

Renovačný náter v interiéri:**Príprava podkladu:**

Vyskúšajte súdržnosť podkladu. Nesúdržný podklad bez zvyšku odstráňte.

Základný náter:

1x Herbol – Kunststoff – Siegel

Medzináter:

1x Herbol – Kunststoff – Siegel

Konečný náter:

1x Herbol – Kunststoff – Siegel

Náter vo vonkajšom prostredí:

Pre nepriame vystavenie poveternostným vplyvom:

Napúšťací náter:

1x Bläueschutzgrund (prvotný náter dreva)

Základný náter:

1x Herbol – Kunststoff – Siegel

Medzináter:

1x Herbol – Kunststoff – Siegel

Konečný náter:

1x Herbol – Kunststoff – Siegel